

CHARMONT I

Département : VAL D OISE (95)

Commune : Charmont


Lieu-dit :

No du Site **9514101**


Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 220 gr



Carte : 2212 MERU



CHARMONT I

Point a

Borne en granit gravée IGN

Point non retrouvé en 2006

Point b

Cheminée en ruines : Axe au sommet

Point vu en place en 2006



Azimut de la prise de vue : 160 gr

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	1° 47' 53.1026" E	49° 08' 40.9145" N	194.66	< 10 cm
b	1° 47' 53.9578" E	49° 08' 41.3609" N		< 10 cm

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93

Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	612302.00	6894547.16	< 10 cm	150.7	< 50 cm
b	612319.54	6894560.69	< 10 cm		