


# CHARMONT I

Département : VAL-D'OISE (95)  
 Commune : CHARMONT  
 Lieu-dit :


No du Site **9514101**  
 Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 220 gr



Carte : 2212 MERU



## CHARMONT I

**Point : a**

Borne en granit gravée IGN

**Point non retrouvé en 2006****Point : b**

Cheminée en ruines : Axe au sommet

Point vu en place en 2006

Azimut de la prise de vue : 160 gr

**Avertissement**

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la Géodésie et du Nivellement : [sgn@ign.fr](mailto:sgn@ign.fr)

**Système : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980**

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	1° 47' 53.1026" E	49° 08' 40.9145" N	194.66	< 10 cm
b	1° 47' 53.9578" E	49° 08' 41.3609" N		< 10 cm

**Système : RGF93 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1969**

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	612302.00	6894547.16	< 10 cm	150.7	< 50 cm
b	612319.54	6894560.69	< 10 cm		